



Prag - Tschechien

Sanierung Straßenbahnkreuzung Flora

Daten und Fakten

Unternehmen	PORR a.s. (ehemalige PSVS a.s.)
Projektart	Bahnbau
Bauzeit	06.2012 - 10.2012
Auftraggeber	Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., IDS a.s.

Projektbericht Online

www.porr-group.com



Rundum gut erneuert.

Weiters umfasste der Auftrag die Verlegung von Kabelleitungen, Schwachstromkabeln und Fahrleitungen. Neue Ampelanlagen wurden installiert und Straßenmarkierungen erneuert.

Neben diesen Baumaßnahmen wurden auch die Rillenschienen und Weichen auf der Betonplatte montiert. Die Deckschicht der Straßenbahnstrecke besteht aus insgesamt 912 L-förmigen Fertigteilen mit einem Gewicht von je 0,5 t, die Gehsteige wurden mit Pflastersteinen und Gussasphalt gestaltet. Die Asphaltbetonunterschichten weisen Stärken zwischen 40 mm und 60 mm auf.

Impressionen



Bildhinweise

1

Sanierung all-inclusive.

Das Projekt umfasste die Rundum-Erneuerung der Straßenbahnschienen und der Haltestellen.

2

Neuralgischer Punkt.

Straßenbahnkreuzung Flora ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Entsprechend hohe Bedeutung wurde den Sanierungsarbeiten beigemessen.

3

Hochwertige Ausführung.

Bei der Sanierung der Straßenbahnhaltstellen wurde ein Mosaikpflasterbelag verbaut.

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

PORR AG Group Communications

Absberggasse 47

1100 Wien

T +43 50 626-0

E-Mail: comms@porr-group.com