



Wien

Schadstoffsanierung Penzinger Straße 76

Daten und Fakten

Unternehmen	PORR Umwelttechnik GmbH in ARGE
Projektart	Asbest- und Schadstoffsanierung
Bauzeit	04.2016 - 05.2017
Auftraggeber	Prajo & Co GmbH

Projektbericht Online

www.porr-group.com



Sanierung eines belasteten Industrieareals.

Diese stammen aus unterschiedlichen Errichtungszeiträumen und wurden im Zuge der Nutzungszeit verschiedenartig verwendet. So wurden beispielsweise ehemalige Werkstätten und Hallen zu einem späteren Zeitpunkt zu Büroflächen adaptiert. Verschiedene Baumaterialien aus der Zeit der Errichtung gelten heute aber als gesundheitlich bedenklich oder toxisch. Ziel der beauftragten Schadstoffsanierung war die Freigabe der Objekte zum Abbruch der Bausubstanz.

Die Schadstoffentsorgung der Objekte erfolgte im Wesentlichen in sieben Hauptsanierungszonen. Vier Bereiche umfassten die Entfernung der Spritzasbestanwendungen in der Fassade der neueren Gebäude, drei weitere die Entfernung der PAK-haltigen Böden in den älteren Objekten. Über einen Zeitraum von etwa zwölf Monaten befreite das Fachpersonal der PORR Umwelttechnik rund 5.700 m² Fassadenfläche und rund 5.400 m² Bodenflächen von schadstoffhaltigen Baustoffen. Dies ermöglichte den gefahrlosen Abbruch der Objekte.

Impressionen



Bildhinweise

1

Entfernung des PAK-haltigen Stöckelbodens.

Viele Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) haben krebserregende, erbgutverändernde oder fortpflanzungsgefährdende Eigenschaften. Sie gelten als toxisch für Menschen und andere Organismen und verbleiben sehr lange in der Umwelt.

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

PORR AG Group Communications

Absberggasse 47

1100 Wien

T +43 50 626-0

E-Mail: comms@porr-group.com